

B2479 BOBINETTE 57XD40X12 THERMIQUE



DESCRIPTION

Les dimensions des bobines sont indiquées dans l'ordre suivant : Laize ou largeur de la bobine (en mm) x Diamètre extérieur de la bobine (en mm) x Diamètre du mandrin (en mm) x Métrage (en m).

Papier haute sensibilité garantissant une bonne lisibilité de l'impression.

Avertissement de fin de rouleau. Fabrication française.

Lots de 10 bobines sous film - carton de 5 lots